苹果电脑外接设备十种故障排除方法

●高　峰（制版厂质量技术部部长）

苹果电脑外设是指与苹果电脑软、硬件接口有一定联系的设备，一般情况下是指硬盘、光盘（又称MO）、活动软驱（ZIP）等驱动器。在制版设备中，接有打印机、服务器。高端联网系统中，接有电分机、照排输出机、平台扫描仪等。由于在连接方面，受外界软件及生产厂家的限制，会有一些意外的冲突与连接故障，以下就笔者所见的十种故障的排除方法作简单介绍：

一、SG-737电分面在扫入电脑的图片时，突然死机，但扫入小图片时没有这种现象。

以前碰到这种问题，只得更换电脑重新连接，因为高端联网I/O接口是一门较新的技术,出现的问题也比较麻烦，经过多次检查与咨询，发现问题在两个方面。

1、地线接地不良，与苹果电脑连接后引起串接电压烧坏接口，后来把地线调整后，接地电压降为零伏，还是有死机的现象，于是按下一步进行调整。

2、经过翻阅资料发现SG-737电分机接口、内存数据量较小，而苹果电脑Contro Panels中的Memory Disk Cache设置量为2560K，按常规将SG Scan中的memory Requirments值调整到6000K仍然无效，后发现，苹果电脑的速度远远大于SG-737的速度，故把Disk cache值调到96K，重新启动后机器恢复正常。

二、DT-R1065照排机无法按正常的排列方式在菲林上出A4四色图片，而只能出二色横排方式

经与香港大日本网屏公司联系，维修工程师认为，不应该是照排机本身的问题，然后我们又联系销售RIP30的商家，其工程师仍无法解决，这样下去十分浪费菲林，考虑到可能是由于软件问题，于是在发排时采用各种方法，最后发现只有用A4才能让菲林排列正常的A4幅面。

三、R3030PS照排机在发排过程中记录曝光失败，苹果电脑无法发排运算，Acer7000上无法看到Delta介面。

开始把连接照排机的Delta Rlp接到HERKULES上，于是采用把Delta RIP接到R3030上，故障依旧，采用以下二种方法解决。

1、更换Acer7000电脑网卡，把本身所带的3c597网卡更换成了3c509网卡，全部重新设定，Delta介面出现，但仍然死机。

2、把Delta Tower内的2G硬盘更换成1G硬盘，格式化成Unix格式，其实NTFS格式也可以，之后发排正常。

四、S3900在扫描后，无法将文件传入sever内，苹果电脑中收不到sever文件。

经查找，发现DC3000中Color path

（接上页）

帖》也再蹈覆辙。于是就托阅古斋韩氏向溥心畬求购，溥氏因索价20万元，伯驹力不从心，次年再请张大千先生出面致意心畬求让，但溥仍要价20万元，当年年末，张伯驹由津返京途中，恰遇傅增湘（1872-1949年，字沅叔，著名藏书家和版本目录学家，曾任北洋政府的教育总长）谈及心畬丧母，急需用款，后经傅老斡旋，以四万元购得该帖，经多年离乱跋涉，他一直藏此帖于衣被中，未尝去身，直到1956年将此国宝捐献给国家。

三、《大收藏家》中详细描述了张伯驹收藏隋展子虔《游春图》的过程，该画是清宫太监、曾在恭王府侍服了十年的卫福海送“货”上门的，索价二百两金子，不还价。张伯驹笑笑说：“家里还有六万现洋，轧二百两金子，该不会有什么问题吧？”但据当时的中介人马保山先生在“张伯驹与展子虔《游春图》”（原载《中国文物报》1992年3月15日）一文披露，《游春图》为李卓卿等人所有，经他与李卓卿多次协商，终以二百两黄金谈定，成交当天，在马保山家中办理交割。经用试金石验后，发现张伯驹支付的黄金成色较差，只折足金130多两，于是张伯驹应允近期补足，并由马保山作保，李将《游春图》当场交与张伯驹，后经几次补交，到将近170两时，不料时局大变，双方都无暇顾及。由此看出，《游春图》并不是从卫福海手中购得，也不象《大收藏家》中说得这般轻巧，（据楼宇栋先生谈，收藏《游春图》的款是伯驹先生变卖房产筹措的）。

我们无意苛求《大收藏家》的作者，人物传记作为一种文学形式，在不失基本史实的基础上进行艺术加工和文学创作是允许的。但对于张伯驹的首藏品和《平复帖》、《游春图》的收藏经过，不仅仅对张伯驹的一生影响较大，而且也是收藏界的重要事件，特别是在《大收藏家》一书出版以前，伯驹先生本人和当事人都曾发表过回忆文章，在史实基本清楚的情况下，再去虚构与事实相悖的情节，这是很不严肃的。